



Порядок установки ПО «SIMMAX-Welding»

1. Установите дополнительные компоненты из папки «RequiredInstallers».
2. Установите ПО «Simmax-Welding» из папки «Simmax_2.4.1».
3. Установите Решатель из папки «BazisSolver_3.3.1».
4. Установите Сервер лицензии из папки «ServerSetup».

Для настройки лицензии см. «Инструкция по эксплуатации сервера лицензий»